

Схема монтажная душевого поддона SENSE DEEP *Ventospa* ITALY

Упаковочный лист		
Поз.	Наименование	Кол.
1	Поддон SENSE DEEP	1
2	Каркас	1
2.1	Гайка M10	14
2.2	Дюбель 8x40	8
2.3	Кронштейн	4
2.4	Опора верхняя	2
2.5	Опора нижняя	4
2.6	Саморез 4,2x16	20
2.7	Саморез 4,8x38	8
2.8	Швеллер	2
2.9	Шпилька M10x120	2
2.10	Шпилька M10x350	2
3	Экран лицевой	1
3.1	Гайка M5	2
3.2	Гайка M10	4
3.3	Защитный колпачок	2
3.4	Кронштейн	4
3.5	Кронштейн для крепления экрана	2
3.6	Саморез 4,2x16	4
3.7	Шайба A10	4
3.8	Шуруп 3,5x20	2
4	Монтажная схема	1




Рисунок А - Душевой поддон SENSE DEEP

Порядок сборки:




Рисунок 1- Сборка элементов каркаса




Рисунок 2- Установка кронштейнов

Рисунок 3- Фиксация каркаса ванны




Рисунок 4- Схема расположения креплений кронштейнов к стене




Рисунок 5- Крепление поддона к стене




Рисунок 6- Крепление экрана

Порядок сборки:

- На ровный, предварительно застланный участок пола положить поддон лицевой стороной вниз.
 - Под настил с торцевых сторон поддона разместить бруски (2 шт.) высотой не менее 40 мм.
 - Для сборки элементов каркаса необходимо навесить на швеллера поз.2.8 (2 шт.) следующие крепежные элементы (рисунок 1): шпильки поз.2.9 (2 шт.) и поз.2.10 (2 шт.), гайки поз.2.1 (14 шт.), опоры верхние поз.2.4 (2 шт.), опоры нижние (4 шт.).
 - Установить на шпильки поз.2.9 дополнительно по две гайки поз.3.2 с двумя шайбами поз.3.7 между ними.*
 - Установить кронштейны поз.3.4 (4 шт.) (рисунок 2). Зафиксировать их саморезами поз.3.6 (4 шт.). Края кронштейнов должны совпадать с краями поддона.*
 - Установить собранные элементы каркаса в соответствии с рисунком 3. Зафиксировать каркас саморезами поз.2.6 (12 шт.).
 - Между шайбами со стороны установки экрана установить на одном уровне кронштейны поз.3.5 для крепления экрана.*
 - Установить экран, заправив его между бортом поддона и верхними кронштейнами поз.3.4. Через отверстия в кронштейнах поз.3.5 для крепления экрана с внутренней стороны экрана наметить и просверлить отверстия $\varnothing 3$ мм.*
 - Снять экран.*
 - Перевернуть поддон. Установить слив (слив-перелив), предварительно вскрыв часть защитной пленки.
 - Установить поддон в нужное место. Проконтролировать уровнем горизонтальное положение поддона относительно пола.
 - Провести на стене по верхнему краю бортов линию карандашом. Отодвинуть поддон в сторону.
 - В соответствии с рисунками 4 и 5, разметить отверстия (8 шт.) для установки кронштейнов поз.2.3 (4 шт.). Просверлить отверстия $\varnothing 8$ мм.
 - Забить дюбеля поз.2.2 (8 шт.) и прикрутить кронштейны поз.2.3 (4 шт.) саморезами поз.2.7 (8 шт.).
 - Подключить слив (слив-перелив) к системе канализации.
 - Установить поддон, приподняв его и заправив края за прикрученные к стене кронштейны.
- Окончательно отрегулировать положение нижних опор так, чтобы поддон имел строго горизонтальное положение. Зафиксировать положение опор стопорными гайками.
- Установить экран, прикрутив его шурупами поз.3.8 (2 шт.) через гайку поз.3.1 (2 шт.). Установить защитные колпачки поз.3.3 (2 шт.) (рисунок 6).*
 - Нанести сантехнический герметик (силикон) на прилегающие поверхности ванны со стеной, предварительно вскрыв часть защитной пленки поддона.
- После нанесения герметика изделие не должно использоваться 24 часа.

*Выполнить при установке экрана изготовителя